

	<b>Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC)</b> <b>Unidad Coordinadora del Programa (UCP)</b>  <b>Unidad de Atención Social (UAS)</b>
	<b>MINUTA REUNION</b> <b>ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO, DAMAS (ENTRE PARQUE PELLERANO Y C/P. BILLINI)</b>

**I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:**

<b>Fecha:</b>	Jueves 26 de enero 2023	<b>Lugar:</b>	Colegio Santa Clara	<b>Hora inicio-fin:</b>	5:00 P.M. a 7:00 P.M.
<b>Sectores y actores participantes</b>	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del 1er. Tramo, Las Damas; BID, Solsanit y UCP/Unidad de Atención Social.				
<b>No. Participantes</b>	<b>Total:</b> 5 para un 100%	<b>Hombres:</b> 2 para un 40%	<b>Mujeres:</b> 3 para un 60 %		

**Breve descripción del desarrollo de la reunión**

Realizada la logística por Sor Ana Lidia Pepín en el espacio dispuesto en el Colegio Santa Clara, para el desarrollo de la reunión.

El fundamento de la reunión consistió en dialogar sobre el seguimiento de los trabajos en el primer tramo de la calle Las Damas, conforme a lo establecido en la planificación del proyecto de calles.

Revisar los acuerdos de la reunión anterior, así como el cumplimiento de los mismo o gestión para su cumplimiento.

Conforme a los acuerdos realizado en la reunión anterior se informó los resultados o logros de dichos acuerdos.

**II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS**

TEMAS	RESULTADO
<b>Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes</b>	La acogida fue realizada por la directora del centro educativo Colegio Santa Clara, Sor Ana Lidia Pepín y el proceso de registro de los/as participantes fue conducido por Gladys Estévez, Enc. Social del Solsanit.  <b>El Sr. Andreu Sánchez, supervisor de la empresa supervisora PROCON, presentó excusas verbales por la ausencia de Soraya Cepeda, trabajadora social de esta empresa, por encontrarse afectada de salud al momento de esta reunión.</b>
<b>Tema 2: Objetivo</b>	Informar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión pasada los resultados u opiniones sobre el inicio de los trabajos en el primer tramo de la calle Las Damas.
<b>Tema 3: Contextualización de la reunión</b>	Eulogio Cordero, como parte de la Unidad de Atención Social, indica que esta reunión se realiza atendiendo los acuerdos arribados desde las primeras consultas y en especial a los establecido en marco de la constitución del ECOP. Informó que la minuta de la reunión anterior se subió y está disponible en el grupo de WhatsApp, cumpliendo con lo sugerido en cuanto a que esta sea subida previa a la próxima reunión con el objetivo de que pueda ser enriquecida, revisada, en caso de ser necesario
<b>Tema 4: Seguimiento a acuerdos y compromisos anteriores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisada la minuta anterior se determinó que los acuerdos y compromisos anteriores, fueron presentados tanto a la constructora por parte de Gladys Estévez Pérez como a la Unidad Ejecutora por parte de Eulogio Cordero, resaltando que se estudiaran las diferentes opciones posibles a fin de minimizar al máximo el impacto negativo que los trabajos puedan ocasionar al negocio (Patio Culinario).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se está pendiente de dar respuesta a la solicitud que hiciera sor Ana Lidia con relación al apoyo para la reparación del patio frontal del colegio.</li> </ul>
<b>tema 5: Incorporación de nuevo miembro al ECOP</b>	Concluidos los comentarios y temas tratados, Gladys Estévez, enc. Social de SOLSANIT informo la incorporación de un nuevo miembro al ECOP, la Señora Soledad, directora del Museo Trampolín, quien presento excusa por no poder estar presente debido a que estaría de viaje al interior.
<b>Tema 6: Publicación de guía o protocolo de actuación</b>	El Sr. Eulogio Cordero expreso la importancia y necesidad que tiene de que todo el personal que labora en la obra tenga claro que hacer en situaciones de emergencias que puedan presentarse como producto de la propia naturaleza de esta. Por lo que la guía o protocolo de actuación debe ser conocida por todos. En ese sentido debe tenerse una publicación en un lugar visible del campamento dicho protocolo o guía, al igual que la lista de contacto de las instituciones de emergencia.
<b>Tema 7 Limitante de la falta de conocimiento de la cometidas</b>	Se expreso que una de las causas que provocan un atraso en el avance de la obra es que no se conoce nada sobre las cometidas existente, lo que hace que al momento de las excavaciones haya que ir explorando hacia dónde van las cometidas. Esta es una situación que ni siquiera la CAASD tiene el conocimiento.
<b>Tema 8</b>	Como una observación a la constructora se señaló la falla de que la valla de presentación de la obra no tiene el logo del BID. Se sugirió hacerlo en un adhesivo y agregarlo.
<b>III. ACUERDOS</b>	
1. Próxima reunión jueves 16 de febrero 2023 a las 5:00 en el Colegio Santa Clara. Siempre que se tenga una proyección de los avances de los trabajos hacia una nueva franja de intervención.	
2.	
<b>IV. TAREAS Y RESPONSABLES</b>	
<b>Tarea</b>	<b>Responsables</b>
	Gladys Estévez
<b>V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS</b>	

**PARTICIPANTES:**

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>CONTACTO</b>
EULOGIO CORDERO	UNIDAD EJECUTORA	809-909-3374
GLADYS ESTEVEZ	SOLSANIT	809-819-1544
SOR ANA LIDIA	COLEGIO SANTA CLARA	829-431-8534
ANDREUS SANCHEZ RUIZ	INGIENERIA PROCON	849-473-5561
GRESELIDA FIGUEROO	APRECC	809-696-4948

1) ALGUNOS MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD



FIRMA PARTICIPANTES:

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

13.		
14.		

Elaborada por: Lic. GLADYS MERCEDES ESTEVEZ PEREZ

Enc. Social SOLSANIT